



SP-J型 継手詳細図 S=1/10

断面 A-A




矢視 B-B



開先加工範囲

上矢板を下側(開先を取る側)からみた図



開先形状図 S=1/1

